FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Wetrok Antiwax forte classic

El detergente industrial de disolución potente de la familia Antiwax: con la fuerza de la naturaleza, para las tareas de limpieza más difíciles



Wetrok Antiwax forte classic





Valor pH (concentrado): 8.6–9.6

Componentes importantes:
Tensioactivos, Solvente, Jabón, Fragancias

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
0,05 l-0,1 l/10 l

Limpieza intermedia
0,1 l-0,2 l/10 l

Limpieza básica
3 l-5 l/10 l

Eliminación de cera
1 l-3 l/10 l

METHODS finder

APLICACIÓN

- Eficaz detergente básico e industrial
- Para eliminar aceite, grasa y suciedad industrial general
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)
- Adecuado también para la limpieza de suelos de madera no sellados
- También se puede utilizar para eliminar capas de cera y polímeros

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Perfumado
- Contiene disolventes

IMPORTANTE

- La elección adecuada para las tareas de limpieza más difíciles, tales como la limpieza básica de revestimientos de suelo de madera tratados con productos Wetrok Leinol.

ATENCIÓN

- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo con recubrimiento autobrillante
- Dosificación máxima del 5 % en superficies barnizadas o elastómeros (goma, caucho)
- La fregadora con sistema de dosificación opcional se debe limpiar a fondo después de cada uso según las instrucciones

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento de suelo y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Fregar en mojado con la máquina monodisco y un disco/cepillo apropiado. Aspirar el revestimiento disuelto y el agua sucia. A continuación, aclarar el revestimiento con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, dos etapas

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.