



PRODUKTOVÝ LIST

Čištění koberců - Čistič koberců

Wetrok Karpex

Extra účinný intenzivní a doplňkový čisticí prostředek
syntetických koberců





Wetrok Karpex



Hodnota pH (Koncentrát): 9,5–10,5

Důležité obsažené látky:

tenzidy, rozpouštědlo, komplexotvorné činidlo, polymery, aromatické látky

Doporučené dávkování:



Čištění sprejovým extraktorem

(nepřímá metoda)

0,3 l-1 l/10 l



Čištění sprejovým extraktorem

(přímá metoda)

0,1 l-0,3 l/10 l



Čištění koberců pomocí padů

0,1 l-0,3 l/10 l

METHODS
finder



POUŽITÍ

- na účinné intenzivní/doplňkové čištění syntetických koberců
- na čištění sprejovým extraktorem
- vhodný na čištění koberců pomocí padů

VLASTNOSTI

- nepěňivý
- lehce alkalický
- lehce parfémovaný
- bez optických zjasňovacích prostředků

RESPEKTOVAT

- není vhodný na koberce z pravé střížní vlny/smíšených vláken ani jiné materiály citlivé na alkálie - v případě pochybností použijte Retex!
- jen na koberce se syntetickou základovou tkaninou (necitlivou vůči vodě) a lepidly odolnými vůči vodě

DOPORUČENÁ APLIKACE

Čištění koberců pomocí padů

Povrch textilní podlahové krytiny vysajte za sucha nebo s kartáčem. Odstraňte skvrny vhodným čisticím prostředkem. Nastříkejte textilní podlahovou krytinu a kobercový pad čisticím roztokem a vyčistěte jej krouživými pohyby jednokotoučového stroje. Pracujte po úsecích. Znečištěné pady včas obraťte nebo vyměňte. Poté kobercový vlas vykartáčujte vlasovým kartáčem a krytinu nechte úplně uschnout.

Sprejové tepování

Povrch textilní podlahové krytiny vysajte za sucha nebo s kartáčem. Skvrny předem ošetřete vhodným čisticím prostředkem.

Jednostupňově: Nalijte čisticí roztok do nádrže na vodu a podlahovou krytinu tepujte postřikem v jednom pracovním kroku.

Dvoustupňově: Nastříkejte roztok čisticího prostředku na podlahu a nechte působit cca 10 minut, ale nenechávejte zaschnout! Podlahovou krytinu tepujte postřikem čistou vodou, dokud nebude vycházet bezbarvá voda.

Kobercový vlas vykartáčujte vlasovým kartáčem a krytinu nechte úplně uschnout (minimálně 24 hod.).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.