



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Minatol Ergo 8

El hermano mayor de Ergo 4 permite solucionar tareas complejas en la limpieza industrial





Minatol Ergo 8



Valor pH (concentrado): 13–14

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Jabón, Fragancias

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,2 l/10 l



Limpieza básica

0,2 l-1 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Detergente básico e industrial muy eficaz
- Para eliminar ceras, aceite, grasa y suciedad industrial general
- Para eliminar aceite y hollín de parrillas, llantas, chasis y motores
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, etc.)

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Muy alcalino
- Contiene disolventes
- Ligeramente perfumado

ATENCIÓN

- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo con recubrimiento autobrillante
- No adecuado para linóleo, caucho, revestimientos de madera, así como superficies pintadas o barnizadas

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, dos etapas

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado (sin aspiración). Dejar actuar la solución de limpieza. Tener en cuenta los tiempos de actuación. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar y aspirar el revestimiento de suelo con la fregadora (bajar la boquilla de aspiración).

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.