



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Industria alimentaria/de bebidas y limpieza industrial - Espumas de limpieza ácidas

Wetrok Ketacid Foam 3

La potente espuma de limpieza ácida para eliminar depósitos de cal





Wetrok Ketacid Foam 3



Valor pH (concentrado): 0-1

Componentes importantes:

Tensioactivos, Ácido, Solvente

Dosificación recomendada:



Limpieza con espuma

0,3 l-0,5 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- La potente espuma de limpieza ácida
- Para eliminar depósitos de cal
- Para la limpieza básica e intermedia de superficies y equipamientos lavables y resistentes a los ácidos (instalaciones de envasado y empaquetado, depósitos, tuberías, paredes, suelos, etc.)
- Ámbito de aplicación: industria alimentaria

PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Muy ácido
- No perfumado

IMPORTANTE

- Los aplicadores de espuma no están destinados al almacenamiento de líquidos; se deben vaciar y aclarar diariamente después de cada uso

ATENCIÓN

- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (aluminio, ladrillo recocido, etc.)
- Antes de la aplicación, mojar con agua los materiales de las juntas no resistentes a los ácidos

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con espuma

Humedecer bien la superficie a limpiar con agua. A continuación, aplicar la solución de limpieza desde abajo hacia arriba con un aplicador de espuma (sistemas de alta y de baja presión). Dejar actuar si es necesario, pero sin dejar que se seque. Tratar mecánicamente con un limpiador de bordes y un disco blanco o un disco de fibra Microsol, aclarar con agua.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.