



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de cocinas - Limpiadores de mantenimiento

## Wetrok Porex

Potente limpiador de mantenimiento para la cocina para eliminar grasas y aceites animales y vegetales, apto para la limpieza mecánica





# Wetrok Poxlex



Valor pH (concentrado): 10–11

## Componentes importantes:

Tensioactivos, Jabón, Agente secuestrante, Conservantes

## Dosificación recomendada:

 **Limpieza de mantenimiento**  
0,05 l-0,1 l/10 l

 **Limpieza intermedia**  
0,2 l-0,4 l/10 l

METHODS  
finder



## APLICACIÓN

- Eficaz limpiador universal
- Limpiador para eliminar grasas y aceites animales y vegetales.
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, etc.)
- Para la limpieza en empresas del sector de la alimentación (cocinas, restaurantes, industrias y plantas de producción)

## PROPIEDADES

- No espumoso
- Ligeramente alcalino
- No perfumado
- Sin disolventes

## ATENCIÓN

- Después de su uso, aclarar con agua limpia los equipos de trabajo, así como el depósito y los conductos de las fregadoras

## MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

### Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

### Limpieza en mojado (manual)

Limpiar la superficie sucia con solución de limpieza. Fregar en mojado con un estropajo/cepillo apropiado. Recoger el agua sucia con un paño. Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

### Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.