



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Minatol Uni Top

Un detergente industrial de alto rendimiento, especialmente para eliminar suciedad producida por hollín y humo





Minatol Uni Top



Valor pH (concentrado): 12–13

Componentes importantes:

Agente secuestrante, Jabón, Tensioactivos, Solvente, Fragancia

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,1 l-0,3 l/10 l



Limpieza básica

0,5 l-2 l/10 l



5,0 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Producto universal altamente eficaz, requiere poco tratamiento mecánico
- Para eliminar suciedad muy grasienta y aceitosa, así como hollín
- Para la limpieza de revestimientos de suelo y superficies lavables y resistentes a los álcalis y los solventes
- Apto para la limpieza de máquinas, motores, equipos, barbacoas, hornos, etc.

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Muy alcalino
- Contiene disolventes
- No perfumado

ATENCIÓN

- No es adecuado para revestimientos de suelo y superficies sensibles a los álcalis (linóleo, caucho, aluminio, esmalte, etc.)

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado (manual)

Limpiar la superficie sucia con solución de limpieza. Fregar en mojado con un estropajo/cepillo apropiado. Recoger el agua sucia con un paño. Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

Limpieza en mojado, dos etapas

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.