

Pulizia spray (cleaner) Spray completo



20054 Monomatic DS
24330 Dispositivo spray 2,5 l



22201 Pad spazzola
rosso 43 cm



22205 Pad per
lucidatura HS beige
43 cm



21121 Disco supporto
per pad HS 43 cm



15600 Polyspray
tanica da 10 l



Pulizia spray (cleaner)

Spray completo



Descrizione

Definizione/obiettivo Rimuovere completamente lo **sporco particolarmente aderente dai pavimenti** con la macchina monospazzola e il pad **spazzola**. Ripristinare i punti di strato protettivo consumati con il **prodotto protettivo spray**. **Adatto** per pavimenti lisci o leggermente ruvidi.

Operazioni preliminari



A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.

Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.



Versare il prodotto per la pulizia spray nel dispositivo spray secondo le indicazioni di dosaggio. Chiudere il dispositivo spray, aumentare la pressione (pompaggio). Posizionare correttamente la bocchetta spray.



Posizionare il segnale di avvertenza.



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere).

Operazioni principali

Effettuare la pulizia manuale o con macchina degli angoli e dei bordi utilizzando il pad bianco e l'attrezzo per la pulizia dei bordi.

Applicare il pad spazzola con il disco supporto per pad alla macchina monospazzola.

Regolare il timone all'altezza corretta.

Accendere la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.



Lavorando a settori di 2 - 3 strisce con la macchina monospazzola LS e il pad spazzola, spruzzare da destra verso sinistra **una piccola quantità di prodotto spray**, a ogni striscia tornare indietro (senza spruzzare) ed eseguire immediatamente il lavaggio a secco lavorando a cerchi, fino a quando lo sporco non è stato assorbito dal pad.

Girare o sostituire al momento opportuno il pad sporco, dopodiché proseguire con la fase 5 delle operazioni principali, fino a completare la pulizia dell'intera superficie.



Lucidare l'intera superficie pulita.



Eeguire il controllo visivo.

Operazioni conclusive

Pulire il dispositivo spray secondo le istruzioni per l'uso.

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il segnale di avvertenza.

Sciagquare i pad usati oppure lavarli in lavatrice.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

- Nota**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
 - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
 - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.