



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

## Indumat

Optimizado para la limpieza industrial eficiente





# Indumat



**Valor pH (concentrado):** 13–14

**Componentes importantes:**

Tensioactivos, Solvente, Base, Agente secuestrante, Jabón

**Dosificación recomendada:**



**Limpieza de mantenimiento**

0,05 l-0,1 l/10 l



**Limpieza intermedia**

0,2 l-0,5 l/10 l



**Limpieza básica**

1 l/10 l

METHODS  
finder



**APLICACIÓN**

- Eficaz detergente básico e industrial
- Para eliminar aceite, grasa y suciedad industrial general
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)

**PROPIEDADES**

- Poco espumoso
- Muy alcalino
- Contiene disolventes
- No perfumado

**ATENCIÓN**

- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo con recubrimiento autobrillante
- No adecuado para linóleo, caucho, revestimientos de madera, asfalto, superficies pintadas
- La fregadora con sistema de dosificación opcional se debe limpiar a fondo después de cada uso según las instrucciones

**MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO**

**Limpieza con fregadora, dos etapas**

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado (sin aspiración). Dejar actuar la solución de limpieza. Tener en cuenta los tiempos de actuación. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar y aspirar el revestimiento de suelo con la fregadora (bajar la boquilla de aspiración).

**Limpieza con fregadora, una etapa**

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

**Limpieza en mojado, dos etapas**

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

**ALMACENAMIENTO**

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.