



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Wetrok Speedclean

El detergente básico más rápido y eficaz de Wetrok está exento de identificación;
conocido por ser un solucionador de problemas como detergente industrial





Wetrok Speedclean



Valor pH (concentrado): 8-9

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Agente secuestrante, Fragancias, Conservantes

Dosificación recomendada:



Limpieza básica
3-5 l/10 l



Limpieza básica
5 l/10 l

Eliminación de incrustaciones
5 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Detergente básico de alto rendimiento para linóleo y PVC
- Desarrollado especialmente para la limpieza básica con la fregadora
- Para eliminar capas de cera y polímeros
- Para limpiar a máquina revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes
- Excelente eliminación de los recubrimientos de polímero más resistentes (desincrustante)

PROPIEDADES

- Exento de identificación
- Impide que los discos se queden pegados
- Poco espumoso
- Contiene disolventes
- Ligeramente alcalino
- Perfumado

IMPORTANTE

- Las manchas de abrasión de goma no se resisten a Speedclean

ATENCIÓN

- No adecuado para revestimientos sensibles a los disolventes, como p. ej. revestimientos de caucho, epoxi, asfalto y superficies pintadas
- Limpiar únicamente revestimientos de poliuretano sin líneas del terreno de juego
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles a los ácidos

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento de suelo y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Fregar en mojado con la máquina monodisco y un disco/cepillo apropiado. Aspirar el revestimiento disuelto y el agua sucia. A continuación, aclarar el revestimiento con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).

Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Distribuir la solución de limpieza básica sobre el revestimiento de suelo (mín. 0,3 l/m²) y dejar actuar durante unos 20 minutos. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar con la fregadora y un disco adecuado, sin añadir agua. Para finalizar, abrir el suministro de agua al máximo, bajar la boquilla de aspiración, fregar el suelo en mojado y aspirar el agua sucia. Dejar secar bien el suelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.