



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ochrona - Środki powłokowe

Wetrok Mepol Ohm

Środek ochronny do wykładzin podłogowych o właściwościach rozpraszania/przewodzenia ładunków elektrostatycznych - o długotrwałej funkcjonalności





Wetrok Mepol Ohm



Wartość pH (koncentrat): 8–9

Główne składniki:

Polimery, Wosk, Rozpuszczalnik, Środki powierzchniowo czynne, Środki konserwujące, dodatek o działaniu przewodzącym

Zalecane dozowanie:



Ochrona

środek nierozcieńczony

**METHODS
finder**



ZASTOSOWANIE

- powłoka ochronna rozpraszająca/przewodząca ładunki elektrostatyczne
- do zabezpieczania twardych i elastycznych wykładzin podłogowych rozpraszających/przewodzących ładunki elektrostatyczne
- długotrwała funkcjonalność nawet przy czyszczeniu regularnym

WŁAŚCIWOŚCI

- spełnia wymogi norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 oraz IEC/TS 60079-32-1 (potwierdzone przez akredytowany organ kontrolny)
- na bazie polimeru i wosku
- powłoka matowa do półmatowej
- nie ogranicza dyfuzji pary wodnej

WARTO WIEDZIEĆ

- Warstwa ochronna poprawia właściwości przewodzące/rozpraszające wykładziny (według pomiaru oporności systemowej zgodnie z IEC 61340-4-5)
- Mopowanie wiążące kurz przy użyciu Masslinn zalecane do codziennego sprzątania; mopowanie na mokro w razie potrzeby Libero 1% lub Granufloor 1 kij na 20 l wody

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- chronić przed temperaturą $<10^{\circ}\text{C}$
- nakładać w temperaturze $15-25^{\circ}\text{C}$ i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30-70%
- Nie stosować do czyszczenia regularnego produktów kwasowych ($< \text{pH } 7$)!
- przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH

ZALECANE METODY UŻYCIA

powlekanie (nakładanie powłoki ochronnej)

Wykładzina podłogowa musi być pozbawiona starych powłok, czysta i sucha (wilgoć resztkowa $<3\%$, metoda CM). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Między kolejnymi cyklami pozostawić podłogę do wyschnięcia (min. 60 min). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować padem do polerowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze $15-25^{\circ}\text{C}$, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 15 miesięcy/miesięcy