



Ficha técnica del producto Antiwax

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Antiwax

Detergente básico / industrial



Ventajas:

Eficaz detergente básico e industrial.
Ideal para eliminar aceite, grasa y suciedad industrial.
Adecuado para eliminar películas protectoras (capas de cera).

Aplicación:

Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, caucho, etc.).


Importante:

Aplicar Wetrok Antiwax con una dosificación máxima del 5 % sobre linóleo.
En caso de una dosificación superior al 10 %, volver a enjuagar con agua limpia.

Propiedades:

Poco espumoso
Ligeramente alcalino
No perfumado




Valor pH concentrado:



Componentes importantes:

Tensioactivos, solventes, jabón

Dosificación recomendada (en agua fría):

-  **Limpieza de mantenimiento**
0,05 l - 0,1 l / 10 l
-  **Limpieza intermedia**
0,2 l - 0,5 l / 10 l
-  **Limpieza básica**
2 l / 10 l
- Eliminación de cera**
1 l - 3 l / 10 l

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado.
Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.
Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo. Empapar la fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el revestimiento de suelo con la fregona húmeda.

Limpieza con fregadora

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco / cepillo adecuado.

Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Limpiar en húmedo con la máquina monodisco / fregadora y el disco / cepillo adecuado. Dejar actuar la solución otros 10 minutos. ¡No dejar que se seque! Aspirar la suciedad / el revestimiento suelto. A continuación, aclarar con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).