



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Recubrimientos

## Stoner

Tratamiento de protección especial para la piedra, desarrollado especialmente para revestimientos ligeramente porosos de piedra natural o artificial





# Stoner



**Valor pH (concentrado):** 8-9

**Componentes importantes:**

Polímeros, Ceras, Resinas solubles en álcalis, Solvente, Tensioactivos, Conservantes

**Dosificación recomendada:**



**Limpieza por pulverización**

3 l-5 l/10 l



**Tratamiento de protección**

Sin diluir

**Consumo Tratamiento protector**

Varía mucho en función del sustrato

METHODS  
finder



**APLICACIÓN**

- Tratamiento de protección especial para la piedra
- Desarrollado especialmente para revestimientos ligeramente porosos de piedra natural o artificial
- Para el tratamiento de revestimientos de suelo duros y elásticos (PVC, linóleo, piedra natural y artificial, etc.)

**PROPIEDADES**

- A base de polímeros y cera
- Brillo intenso
- La difusión del vapor de agua permanece garantizada
- Forma una película protectora resistente al agua que se puede pulir

**ATENCIÓN**

- Agítese bien antes de usar
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles al agua y a la humedad (p. ej., anhídrido), exteriores y espacios húmedos
- Tratar los revestimientos de suelo porosos con Porosol antes de la aplicación
- Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr
- Antes de cada aplicación se debe comprobar que el revestimiento tiene un pH neutro

**MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO**

**Limpieza por pulverización (limpiadora)**

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar una pequeña cantidad del limpiador y limpiar inmediatamente, describiendo círculos con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno. Pulir en seco en caso necesario.

**Recubrimiento (tratamiento de protección)**

El suelo debe estar libre de recubrimientos previos, limpio y seco (humedad residual <3 %, método CM). Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspisarlo en seco. Aplicar el producto protector por secciones en 2-3 capas finas. Dejar secar bien el suelo entre las capas (mín. 60 min.). Si es necesario, pulir en seco con el disco de pulido después del secado completo (2-3 días).

**ALMACENAMIENTO**

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.